





## 95113 - Scontro alza-anta battuta liscia/18 con vite inclinata argento

### Disegni tecnici



			L	B	H		N <sup>o</sup>
argento	Scontro alza-anta battuta liscia/18	con vite inclinata	90	17	9	100	95113